

Amélioration des propriétés mécaniques des métaux

Chapitre 6

9/10-1




Avant d'augmenter les cotes d'une pièce, pensons à améliorer les propriétés du matériau!

- E?
- α ?
- ρ?
- R_e ?
- R_m ?
- A % ?

9/10-3

ETS Rappels : déformation plastique




- $\sigma = F/A_o$
- $\varepsilon = (I I_o) / I_o = \Delta I / I_o$
- A_o: section transversale
- F : force appliquée
- I : longueur échantillon déformé
- *l_o*: longueur initiale
- O- P déformation élastique réversible
- · P à F déformation plastique permanente
 - · De P à M homogène
 - · de M à F striction
- F : Rupture
- Tension au point E_{ε} : Limite d'élasticité ($R_{e0.2}$).
- Tension au point M: Résistance à traction (R_m) .



MEC-200

La déformation plastique se fait

Dislocation coin déplacement des dislocations.



Sous l'action de la cission, la dislocation bouge progressivement dans le crystal. Si le déplacement des dislocations est difficulté, le matériau deviendra plus dur.

Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister

9/10-5



Mécanismes de durcissement

MEC-200

La déformation plastique = déplacement d'un grand nombre de dislocations

Déplacement des dislocations ⇔ propriétés mécaniques des matériaux

Réduction de la capacité de déplacer les dislocations

Résistance mécanique accrue (plus grande force pour amorcer une déformation plastique)

Résumé:

Procédés de durcissement (augmentation des propriétés mécaniques : dureté, résistance...)

Résistance mécanique accrue (plus grande force pour amorcer une déformation plastique)

Restriction ou entrave au mouvement des dislocations



Contenu

- Métaux, alliages et acier : durcissement par :
 - 1) Solution solide,
 - 2) Affinement du grain,
 - 3) Écrouissage,
 - 4) Durcissement structural,
 - 5) Traitement thermique des aciers.

9/10-7



1) Durcissement par solution solide

Un alliage monophasé a des propriétés supérieures à celle du solvant pur.



Solution solide?

MEC-200

Définition

La notion de solution solide est une notion thermodynamique. C'est un mélange de corps purs formant un solide homogène.


Conséquences

Propriétés mécaniques améliorées.

Exemples:

- Alliage Cu-Ni (60 % de Ni) => R_m 2x plus important que Cu
- 3 % de Mg dans l'aluminium => R_m multipliée par 3 (faible quantité)
- Nickel, soluble dans la ferrite, accroît la limite d'élasticité, la résistance à la traction, sans que leur allongement à la rupture et leur ténacité ne soient

diminués. 1 % de Nickel augmente résistance de 30 MPa.





Rôle des défauts


Dimensions	Туре	Concentration ou dimension caractéristique	Influence
c			
l			
2			
3			

^{*} $\theta_{\rm f}$ – température de fusion ; $\theta_{\rm f}$ – température ambiante (20 °C).



Durcissement par solution solide

MEC-200





Solution solide?

MEC-200 Définition


Les atomes en solution solide peuvent prendre plusieurs espaces :

- Solution solide d'insertion

Atome d'insertion occupe un des sites libres définis par le réseau cristallins (sites octaédrique, tétraédrique, voir chapitre 3). Il faut alors que l'atome d'insertion ait un diamètre suffisamment petit pour s'insérer dans ces sites.

- Solution solide de substitution


Atome de substitution occupe un des nœuds du réseau à la place de l'élément de base. C'est le cas quand l'atome de substitution est trop gros pour entrer dans les sites interstitiels.





MEC-200

Mécanisme de durcissement



Endroit préférentiel des atomes étrangers (solutés)

(« annulation » des énergies de déformation dislocation-soluté)

- 1) Augmentation de la résistance, car la dislocation est en quelque sorte brisée par l'annulation de la déformation locale.
- 2) Les champs de contrainte créés par les solutés gênent le mouvement des dislocations.


Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister

9/10-13




Mécanisme de durcissement

Figure 10-7



Effet de différents Éléments d'alliage dans Le cuivre




Metal	Atomic Radius (Å)	$\left[\frac{r-r_{\rm Cu}}{r_{\rm Cu}}\right]\times 100\%$
u	1.278	0
n.	1.332	+4.2
d	1.432	+12.1
n	1.509	+18.1
li	1.243	-2.7
i	1.176	-8.0
Be	1.143	-10.6

9/10-14



Mécanisme de durcissement



Effet de l'addition de Zn Dans du cuivre sur ses propriétés


Figure 10-8

9/10-15

Source: Essentials of Materials Science and Engineering, D.R. Askeland, P.P. Fulay




Mécanisme de durcissement



Formation d'une solution solide (atomes en sites interstitiels)

Distorsion élastique du réseau (atomes en insertion + gros que le site)



La dislocation est plus difficile à mettre en mouvement => contrainte plus élevée pour les mettre en mouvement

Pour diminuer l'énergie de distorsion élastique => atomes d'insertion le long d'une dislocation (formation d'un nuage de Cottrell) 9/10-16

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



MEC-200

Conséquences sur la courbe de traction


Les dislocations sont libérées du nuages d'atome d'insertion (nuage de Cottrell) => formation d'une bande de Piobert-Lüders. Contrainte plus élevée pour mettre les dislocations en mouvement $(R_{es} > R_{el})$.

Propagation des bandes de Piobert-Lüders qui envahissent d'éprouvette à contrainte constante R_{el} (A => B).

Quand les bandes ont envahi la section utile => déformation homogène se poursuit (après B).

Attention : déformations non uniformes peuvent créer des « peaux d'orange » lors de l'emboutissage de certains métaux.

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot





9/10-17



Rôle des défauts

Dimensions	Туре	Concentration ou dimension caractéristique	Influence
	Lacunes	Concentration: $\simeq 10^{-8} \text{ à } \theta_f^{\text{ps}}$ $\simeq 10^{-18} \text{ à } \theta_s^{\text{ps}}$	Diffusion à l'état solide
	Défauts autointerstitiels	Concentration: $\approx 10^{-10} \text{ à } \theta_{\text{f}}$ $\approx 10^{-20} \text{ à } \theta_{\text{c}}$	
Ċ	Atomes étrangers		Propriétés mécaniques ; conductibilité électrique des isplants et des semi-conducteurs
	Défauts de Frenkel et de Schottky		
ι	Dislocations		
2	Macles ; joints de grains	Taille des grains : de 1 µm à 1 cm	Ductilité ; propriétés mécaniques
3	Précipités		

^{*} $\theta_{\rm f}$ – température de fusion ; $\theta_{\rm f}$ – température ambiante (20 °C).



2) Durcissement par diminution de la taille des grains




Ténacité améliorée car TTDF plus basse

9/10-19



Influence de la taille des grains

MEC-200



Joints de grain = obstacle au mouvement des dislocations => accumulation aux joints de grain (cas le plus fréquemment rencontré)


Plus les grains sont fins et plus la surface des joints de grain par unité de volume est importante, et donc les dislocations seront bloquées



Influence de la taille des grains

MEC-200

 Les joints de grains sont des obstacles au déplacement des dislocations.



Interaction du mouvement d'une dislocation avec un joint de grain.

Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister


9/10-21



Influence de la taille des grains

MEC-200

Influence de la taille du grain sur limite d ´élasticité pour le laiton 70 % Cu - 30 % Zn



 Petits grains : beaucoup de joints de grains, plus difficile le mouvement des dislocations, plus la limite d'élasticité élevée.

Relation de Hall-Petch $R_{e0.2} = \sigma_o + kd^{-1/2}$

où $R_{e0,2}$ est la limite d'élasticité d: diamètre moyen du grain σ_a et k sont des constantes

- La taille du grain est controlée par
 - La vitesse de solidification,
 - Le traitement thermomécanique.
- Donc par traitement thermomécanique, il est possible de controler les propriétés mécaniques.

9/10-22



Relation de Hall-Petch

MEC-200

Le diamètre des grains affecte les valeurs de R_e et R_m=> relation de Hall Petch


$$R_{e0.2} = \sigma_0 + kd^{-1/2}$$

k : coefficient de Petch fonction du matériau

d : taille des grains

 σ_0 : cste dont les dimension = contrainte

$$R_e \text{ et } R_m \text{ Z}$$
 $A \rightarrow$



9/10-23

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

ETSLe génie pour l'industrie

Influence sur la limite d'élasticité

MEC-200




Figure 19.1 Relation de Hall-Petch pour les aciers ordinaires et les aciers microalliés HSLA, et influences combinées de l'affinement de la taille des grains, du dureissement par solution solide et du dureissement structural sur la limite d'élasticité.

9/10-24



MEC-200

Température de transition ductile-fragile


Amélioration de la ténacité => ductilité à plus basse température

$$TTDF = B + kd^{\frac{1}{2}}$$

k : coefficient de Petch (fonction du matériau)

d : taille des grains

B : cste ⇔ température



Il est donc très intéressant de connaître l'évolution de la microstructure et notamment de la taille des grains d'un matériau.

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-25




EXERCICE 6-9

Pour cet exercice, vous devez utiliser la figure 10.1 du livre Des Matériaux ou imprimer l'énoncé

- a) Déterminez les paramètres σ_0 et k de la relation de Hall-Petch d'un acier à bas carbone (Fe + 0,1% C).
- MEC-200 b) Si on ajoute 0,8 % de manganèse (Mn) à cet acier et qu'il ait alors une taille de grain égale à 12 μm, quelle sera la valeur (en MPa) de sa limite d'élasticité R_{e0,2} ?

<u>Conseil</u> : on supposera que l'influence d'une addition de manganèse sur la limite d'élasticité est directement proportionnelle au pourcentage de manganèse ajouté à l'acier.

Données





MEC-200

EXERCICE 6-9

a) Paramètres de la relation de Hall-Petch

Le paramètre σ_0 représente l'ordonnée à l'origine de la droite de Hall-Petch tracée sur une figure donnant la variation de la limite d'élasticité $R_{c0,2}$ en fonction de la variable $d^{-1/2}$, où d est la taille moyenne des grains de l'alliage.

Le paramètre ${\bf k}$ est la pente de cette droite.

 σ_0 = 63 MPa

Grâce à la figure donnée, on obtient les valeurs suivantes :

k = 18 MPa.mm^{1/2}


b) Limite d'élasticité d'un acier à 0.1% C et 0,8% Mn

Grâce à la figure donnée, on constate que, pour une taille de grain de $12~\mu m$, il y a un gain de 120~MPa sur la limite d'élasticité (350 MPa - 230 MPa = 120 MPa) lorsque l'on ajoute 1,2 % de manganèse à un acier à 0,1 % C, soit un gain de 10 MPa par 0,1 % de Mn ajouté. Pour une addition de 0,8 %Mn, le gain est donc égal à 80 MPa est l'acier a une limite d'élasticité égale à (230 + 80) MPa = 310 MPa


 $R_{e0,2}$ = 310 MPa

9/10-27





3) Durcissement par écrouissage



Influence sur la taille des grains

9/10-29



Rôle des défauts

Dimensions	Туре	Concentration ou dimension caractéristique	Influence
	Lacunes	Concentration: $\simeq 10^{-6} \text{ à } \theta_f^{\text{ps}}$ $\simeq 10^{-18} \text{ à } \theta_s^{\text{ps}}$	Diffusion à l'état solide
	Défauts autointerstitiels	Concentration: $\simeq 10^{-10} \text{ à } \theta_{i}$ $\sim 10^{-20} \text{ à } \theta_{i}$	
C	Atomes étrangers	·	Propriétés mécaniques ; conductibilité électrique des isolants et des semi-conducteurs
	Défauts de Frenkel et de Schottky		
l	Dislocations	Densité: ↑ 10 ⁶ à 10 ¹⁸ cm/cm³ (métaux) □ 10 ⁴ cm/cm³ (cristaux ioniques)	Propriétés mécaniques ; ductilité ; ténacité
2	Macles ; joints de grains	Taille des grains : de 1 µm à 1 cm	Ductilité ; propriétés mécaniques
3	Précipités		

^{*} $\theta_{\rm f}$ – température de fusion ; $\theta_{\rm e}$ – température ambiante (20 °C).




Durcissement par écrouissage


MEC-200

Procédé qui consiste à soumettre un métal ductile à des contraintes mécaniques suffisamment fortes pour provoquer des déformations plastiques permanentes.

Application : matériau devient plus dur, plus résistant.

Un des mécanismes de durcissement les plus anciens.





Laminage : réduction de l'épaisseur par

TF est le travail à froid, Ao et Af sont les sections transversales initiales et finales.

Limite d'élasticité (MPa) vs % travail à froid

9/10-31

9/10-32

écrasement entre 2 cylindres.

Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister



Application industrielle

MEC-200


Le laminage

Principe: écrasement du matériau entre 2 rouleaux

Conséquences:

1- réduction de section $R(\%) = \left(\frac{S_0 - S}{S_0}\right) * 100$

2- Évolution des propriétés mécaniques




Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Durcissement par écrouissage

MEC-200



Matrice Poinçon

éjecteur


pièce

Laminage : réduction d'épaisseur par écrasement entre les cylindres

Forgeage d'un poussoir de soupape







10-33




Durcissement par écrouissage

MEC-200

Au cours de la déformation plastique, les dislocations se déplacent et se multiplient, forment des empilements, des noeuds, et leur mouvement est de plus en plus difficile. Il faut donc une contrainte plus élevée pour que les dislocations se déplacent et pour une nouvelle déformation plastique.


Observation des dislocations au microscope électronique à transmission sur des échantillons





Durcissement par écrouissage






Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-35



Variation de R_e, R_m et A %

MEC-200




Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister



Exercice

MEC-200

Calculez la résistance à la traction et l'allongement à la rupture (A) d'une tige cylindrique dont le diamètre passe de 15.2 à 12.2 mm par suite d'un écrouissage.



10 20 30 40 50 60 Taux d'écrouissage (%)


Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister



MEC-200

Laminage

Le laminage est un procédé de fabrication par déformation plastique obtenue par compression continue au passage entre deux cylindres tournant dans des sens opposés appelé laminoir.




9/10-37




Extrusion (filage)

MEC-200

L'extrusion consiste à pousser un matériau ductile à travers un trou, ou filière.





(Schey J.A., 3rd, 2000)

9/10-39


Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



MEC-200

Tréfilage

Le tréfilage est la réduction de la section d'un fil par traction mécanique.



(Schey J.A., 3rd, 2000)



Désignation des états écrouis

MEC-200

4.	Écrouissage (%)		
État	plats	fils	
Recuit	0	0	
1/4 dur	11	21	150 um
1/2 dur	21	37	
3/4 dur	30	50	
Dur	37	60	
Extra-dur	50	75	100 µm
Ressort	60	84	
Ressort	69	90	
extra-dur			

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Durcissement par écrouissage

- Conformation aprés écrouissage peut être limitée.
 - Ex : tole obtenue par laminage à froid peut être trop résistante et pas assez ductile pour être emboutie pour faire une carrosserie d'automobile.
 - Déchirures
- · Nécessité d'un recuit




Nécessité de recuit

MEC-200

- Après écrouissage
- · Recuit:
 - 3 étapes
 - Chauffer jusqu'à une température élevée T_r,
 - Maintien de la pièce à cette température pour une durée t_r,
 - Refroidissement.



- Relaxation des tensions,
- Augmentation de la ductilité,
- Produire une certaine microstructure avec taille de grains controllée.



Temps

Paramètres dont dépend le recuit :

- Précedent travail à froid,
- T_r : température de recuit,
- t_r: durée du recuit,
- Présence d'impurité.

9/10-43



Recuit




ceradelindustries.com



www.bodycote.com.br/tt/af.asp

ETS Restauration et recristallization




Effet de la température de recuit sur les contraintes résiduelles, propriétés mécaniques et microstructure

9/10-45

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

ETS Restauration




T< 0,3 T_f (K) T_f: Température de fusion


Dislocations s'éloignent les unes des autres et s'allignent selon des configurations plus stables dont l'énergie est moindre.





Polygonisation

MEC-200










Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-47



Restauration - polygonisation

MEC-200




9/10-48



Restauration - polygonisation

MEC-200




9/10-49

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

ÉTS

Restauration




• Dislocations s'éloignent les unes des autres et s'allignent selon des configurations plus stables dont l'énergie est moindre.

 $T < 0.3 T_f(K)$

- Tensions résiduelles diminuent
- Pas de gros changements pour propriétés mécaniques
- Pas de gros changements des grains
- Défauts pontuels disparaissent.
 - Baisse de la résistivité électrique. 9/10-50

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot





-200

-250

-150

Règle de Mathiessen : resistivité total = ρ_t + ρ_i + ρ_d


-100

Temperature (°C)

+50

Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister

9/10-51



Effet de la température de recuit sur les contraintes résiduelles, propriétés mecaniques et microstructure.

9/10-52

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Recristallisation

 $0.3 T_f < T_r < 0.6 T_f(K)$

Tensions Résiduelles

Recristallisation (

Nouveaux Grains

Température

Propriétés
Mécaniques

Résistance

Dureté

Ductilité

 T_r : Température de recristallisation T_t : Température de fusion

 Réagencement des atomes des grains déformés en un nouveau assemblage de grains entièrement nouveaux libres de tension

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-53




Taille des grains

Recristallisation

Croissance de grains

MEC-200





équiaxiaux aux points d énergie maximale


Microstructure aprés travail Microstructure durant à froid et polygonisation recristallisation

Microstructure après recristallisation

Plus le travail à froid, l'écrouissage est important, plus le nombre de sites favorables à la germination est grand, plus les grains, lors de la recristalisation, seront petits.



MEC-200




Taille des grains recristallisés en fonction du taux d'écrouissage initial
9/10-55

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Croissance des grains

MEC-200



Effet du niobium (présence de carbure de niobium, NbC) sur la croissance des grains austéniques d'un acier (0.1 %C)

Les impurités rendent la croissance des grains plus difficile.



Recristallisation

 $0.3 T_f < T_r < 0.6 T_f(K)$

Recristallisation (
Tensions
Résiduelles

Dureté
Propriétés
Mécaniques
Résistance

Taille des
grains
Nouveaux Grains

Température

T_r: Température de recristallisation


 T_f : Température de fusion

- Réagencement des atomes des grains déformés en un nouveau assemblage de grains entièrement nouveaux libres de tension
- Température optimisée
 - Recristallisation en une heure
 - Eviter une croissance de grains trop importante
 - Dépend des impuretés
 - · Plus élevée quand plus d'impuretés
- Résistance diminue, ductilité augmente
- Diminution de la densité de dislocations
 - Λ diminue de 10¹⁰, 10¹³ vers 10⁷ cm/cm³

9/10-57

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

ETS Restauration et recristallization




Effet de la température de recuit sur les contraintes résiduelles, propriétés mécaniques et microstructure

9/10-58

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

ÉTS

Croissance des grains




• Dureté et résistance minimum 9/10-59

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Évolution de la microstructure




9/10-60

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Travail à froid, restauration et recristallisation : application



Fabrication des cartouches Norma à l'usine d'Amotfors en Suède : Utube


Source: Science et Génie des Matériaux W.D. Callister

9/10-61



Résumé

- Travail à froid
 - Déformation plastique
 - Résistance et dureté augmentent, ductilité diminue
 - Multiplication des dislocations, écrasement des grains
- Restauration et recristallisation
 - Recuit
 - Restauration : diminution de la densité de dislocations, polygonisation, pas de changement de structure des grains, tensions résiduelles diminuent
 - Recristallisation : apparition de nouveaux grains, résistance diminue, ductilité augmente.



W.D. Calister et D.G Rethish; Fundamentals of materials Science and Engineering, 3rd edition, Wiley, 2007



Types de recuit et buts

MEC-200

• Le recuit de recristallisation

Atténuer ou éliminer les effets d'écrouissage => adoucissement d'un métal préalablement déformé => augmentation de sa ductilité.

Très utilisé dans le domaine de la mise en forme par déformations plastiques.

• Le recuit de détente

Éliminer les contraintes résiduelles dans les pièces.



Exemples

MEC-200

Métal ou alliage	Limite d'élasticité <i>R</i> _{e0,2} (MPa)	Résistance à la traction R_m (MPa)	Allongement à la rupture A (%)
Aluminium 99,99 % recuit écroui	20 100	45 120	50
Al–7075 recuit trempé et vieilli	100 500	225 570	16
Fe-0,0008 % C recuit	120	250	38
Acier mi-dur (0,55 % C) normalisé à 850 °C trempé à l'huile à partir de 850 °C et revenu à 550 °C	430 705	800 1000	14 8
Corde à piano (acier à 0,8 % C; perlite fine déformée par tréfilage de 90 %)	1800	2800	1,6

9/10-65



MEC-200

4) Durcissement structural

<u>Principe</u>: formation de précipités qui vont gêner le mouvement des dislocations



Rôle des défauts

MEC-200

Dimensions	Туре	Concentration ou dimension caractéristique	Influence
	Lacunes	Concentration: $\simeq 10^{-8} \hat{a} \theta_{\ell}^{(0)}$ $\simeq 10^{-18} \hat{a} \theta_{d}^{(0)}$	Diffusion à l'état solide
	Défauts autointerstitiels	Concentration: $\simeq 10^{-10} \text{ à } \theta_{\text{f}}$ $\sim 10^{-20} \text{ à } \theta_{\text{a}}$	
C	Atomes étrangers	- -	Propriétés mécaniques ; conductibilité électrique des isolants et des semi-conducteurs
	Défauts de Frenkel et de Schottky		
l	Dislocations	Densité: ↑ 10 ⁶ à 10 ¹⁸ cm/cm³ (métaux) △ 10 ⁴ cm/cm³ (cristaux ioniques)	Propriétés mécaniques ; ductilité ; ténacité
2	Macles ; joints de grains	Taille des grains : de 1 <i>µ</i> m à 1 cm	Ductilité ; propriétés mécaniques
3	Précipités	Dimensions : de 5 nm à 0,10 mm	Propriétés mécaniques ; traitement thermiques ; propriétés magnétiques

^{*} $\theta_{\rm f}$ – température de fusion ; $\theta_{\rm f}$ – température ambiante (20 °C).

9/10-67



Schémas des précipités

MEC-200

Cohérent

Introduit des distorsions élastiques





Figure 3.38 Représentations schématiques de précipités dans les solides cristallins : a) précipité cohérent avec distorsion du réseau due à une variation de volume ; b) précipité semi-cohérent ; e) précipité incohérent.

9/10-68



Diagramme d'équilibre Pb-Sn

MEC-200



Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-69



MEC-200

4) Durcissement structural

<u>Principe</u>: formation de précipités qui vont gêner le mouvement des dislocations


<u>Méthode</u> : Série de chauffage et refroidissement contrôlés (Traitement thermiques)

- \rightarrow Répartition optimale des précipités (particule de 2^e phase) dans la matrice
 - → amélioration des propriétés mécaniques (Rm et Re)



Diagramme d'équilibre Al-Cu

MEC-200




Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-71



Diagramme d'équilibre Al-Cu



En résumé Diagramme d'équilibre Al-Cu




Figure 12-7 The aluminum-rich end of the aluminum-copper phase diagram showing the three steps in the age-hardening heat treatment and the microstructures that are produced.


Source: Essentials of Materials Science and Engineering, D.R. Askeland, P.P. Fulay

9/10-73



Étapes d'un traitement thermique

MEC-200






Vieillissement de l'alliage Effet du durcissement structural

Solution solide sursaturée en Cu (pas en équilibre) => retour à l'équilibre (précipité de CuAl₂)

- Retour très lent à température ambiante (dizaines d'années) => vieillissement naturel
- Plus rapide à température plus grande => vieillissement artificiel



Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-75




Effet du durcissement structural

MEC-200

Au cours du vieillissement

1- Formation de zones de Guinier-Preston : petits amas d'atomes de Cu (diamètre = 5 nm)



9/10-76




MEC-200

Effet du durcissement structural

Au cours du vieillissement

- 1- Formation de zones de Guinier-Preston : petits amas d'atomes de Cu (diamètre = 5 nm)
- 2. Évolution des zones de Guinier-Preston => formes intermédiaire de $CuAl_2(\theta)$. Ces précipités cohérents n'ont pas la composition de la phase θ d'équilibre.



9/10-77

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot




Effet du durcissement structural

MEC-200

Au cours du vieillissement

- 1- Formation de zones de Guinier-Preston : petits amas d'atomes de Cu (diamètre = 5 nm)
- 2. Évolution des zones de Guinier-Preston => formes intermédiaire de $CuAl_2(\theta)$ "). Ces précipités cohérents n' ont pas la composition de la phase θ d'équilibre
- 3. formes intermédiaires de $CuAl_2$ (θ ' et θ ") précipités semi-cohérents (diamètre = 10 nm, distance entre précipités = 20 nm)=> limite d'élasticité maximale, ductilité minimale



9/10-78




MEC-200

Effet du durcissement structural

Au cours du vieillissement

- 1- Formation de zones de Guinier-Preston : petits amas d'atomes de Cu (diamètre = 5 nm)
- 2. Évolution des zones de Guinier-Preston => formes intermédiaire de $CuAl_2(\theta)$ "). Ces précipités cohérents n' ont pas la composition de la phase θ d'équilibre
- 3. formes intermédiaires de $CuAl_2$ (θ ' et θ ") précipités semi-cohérents (diamètre=10 nm, distance entre précipités = 20 nm)=> limite d'élasticité maximale, ductilité minimale
- 4. Formation des précipités θ qui sont trop gros et trop distants pour donner du durcissement structurel.




9/10-79



MEC-200

Effet du durcissement structural

Effet de la température



Remarques:


- La trempe ne durcit pas l'alliage ici.
- Très bonne ductilité après trempe => facilité de mise en forme par écrouissage.
- Le durcissement a lieu au cours du vieillissement (par précipitation).
- Les zones GP et θ " forment des précipités cohérents (voir chapitre 3).

9/10-80



Effet du revenu sur les propriétés mécaniques

MEC-200




Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-81

Durcissement par solution solide


MEC-200




9/10-82



Impact sur le mouvement des Dislocations – Précipités cohérents





9/10-83

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot




Cisaillement d'un précipité cohérent

MEC-200


Avant la formation de précipités => les dislocations bougent de façon rectilignes. On observe le même phénomène au début de vieillissement => les précipités cohérents sont cisaillés par le passage de la dislocation

Pourquoi?

La distance entre les précipités étant très faible => les dislocation ne peuvent se courber car la cission t serait très grande => déplacement en coupant les précipités








3/10-84



Impact sur le mouvement des Dislocations précipités incohérents



9/10-85

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot



Impact sur le mouvement des dislocations

MEC-200

Mécanisme d'Orowan

a) Chaque précipité est distant d'une distance d.

b-c) Pour franchir cette série d'obstacle, la dislocation doit se courber selon un rayon r=d/2. la contrainte pour courber la dislocation :


$$\tau = \frac{2Gb}{d}$$

b: vecteur de Burgers

G : module de cisaillement

d : distance moyenne entre les précipités

d) Des boucles de dislocations se forment alors autour des précipités.



Remarques:

- La cission τ est inversement proportionnelle à la distance qui sépare les précipités.
- Le degré de durcissement dépend de :
 - cohérence des précipités,
 - leur taille,
 - leur distribution.

9/10-86



Impact sur le mouvement des dislocations

MEC-200

Exemple

Calcul de la cission nécessaire au déplacement des dislocations dans un alliage Al-4.5%Cu vieilli dans 2 conditions (G = 25GPa et b = 0.2 nm)

a) Quand le temps de vieillissement est important => formation de précipités d'équilibre (CuAl₂) avec $d = 0.5 \mu m$ (= sur vieillissement).

$$\tau = \frac{2*25000*0.2*10^{-6}}{0.5*10^{-3}} = 20MPa$$

b) Quand le temps de vieillissement permet l'obtention de précipités θ " avec d=20 nm (dureté max).

$$\tau = \frac{2 * 25000 * 0.2 * 10^{-6}}{20 * 10^{-3}} = 500MPa$$

9/10-87



Diagramme d'équilibre Al-Cu

MEC-200




Figure 6.9 Partie du diagramme d'équilibre Al-Cu.

Alliages propices:

Al-Cu;

Al-Mg;

Al-Zn;

Al-Mg-Si;

Cu-Be;

Cu-Sn.



MEC-200

Les alliages d'aluminium

Tous les alliages d'aluminium ne se prêtent pas au durcissement structural : les alliages d'aluminium dits « trempants »

Série 2000 (Al-Cu) Série 6000 (Al-Si-Mg) Série 7000 (Al-Zn)

Principes

- Mise en solution (température où tout le cuivre est dissous dans le cas de la série 2000)
 - Alliages moulés : 6 à 12h
 - Alliages corroyés: 1 h pour 10 mm d'épaisseur et 30 min de plus pour chaque 10 mm supplémentaires
- Trempe
 - Eau froide
 - Eau chaude
- Revenu
 - Entre 160°C et 200°C pendant 6 à 24 h (=> T6)

Buts

Améliorer les propriétés mécaniques $(R_e, R_m \text{ et dureté})$

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-89

ETSLe génie pour l'industrie

MEC-200

Exercice




Figure 12-8
Portion of the aluminum-magnesium phase diagram.

Concevoir un traitement thermique pour un alliage de Mg à 8 %

Mise en solution a une température entre 340 et 451°C Trempe à température ambiante pour éviter la formation de phase β Revenu à une température plus petite que 340°C pour former phase β



Exercice




Figure 12-9 The effect of aging temperature and time on the yield strength of an Al-4% Cu alloy.

Un employé est parti déjeuner et a oublié un alliage d'al – 4% Cu dans le four utilisé pour traitement thermique.

Évaluer l'effet de laisser l'échantillon une heure de plus dans le four.

Tout dépendra de la température à laquelle était fait le traitement thermique.


A 190°C pas trop d'influence, à 260 par contre...

Source: Essentials of Materials Science and Engineering, D.R. Askeland, P.P. Fulay



Comparaison des alliages d'aluminium

MEC-200					
Série	Principaux éléments d'alliage	Durcisse ment structural			
1000	Al > 99%	Non			
2000	Al-Cu	Oui			
3000	Al-Mn	Non			
4000	Al-Si	Non			
5000	Al-Mg	Non			
6000	Al-Mg-Si	Oui			
7000	Al-Zn	Oui			



9/10-92



Comparaison des propriétés des alliages : Etats recuit et vieilli

Alliages	Composition	État	(MPa)	R _m (MPa)	A (%)
Cu–Be	Cu-1,9 % Be-0,2 % Co	recuit vieilli	220 1050	475 1300	35 2
Titane Ti–6Al–4V	Ti-6 % Al-4 % V	recuit vieilli	220 1100	1100 1175	14 8
Magnésium Z.91	Mg-9 % Al-0,7 % Zn-0,2 % Mn	brut de fonderie vieilli	100 140	165 280	2 5
Ni–Al	Ni-4,5 % Al	recuit vieilli	420 900	700 1175	35 15
Acier inoxydable 17-7-Ti	Fe-1,7 % Cr-7 % Ni-1 % Ti-0,1 % C	recuit vieilli	600 1250	850 1400	25 12

Source: Des Matériaux, JP Bailon, JM Dorlot

9/10-93



Identification de l'état d'un matériau

MEC-

F:	état brut de fabrication				
0:	état recuit et recristallisé				
H:	état écroui				
	HIX : écrouissage seulement (le dernier chiffre, X, indique le degré d'écrou				
	H11: nuance la moins dure				
	H12: nuance 1/4 dur				
	H14: nuance 1/2 dur				
	H16: nuance 3/4 dur				
	H18: nuance 4/4 dur				
	H19: nuance extra-dur				
	H2X: écrouissage suivi d'un recuit de restauration (X varie de 2 à 9)				
	H3X : écrouissage suivi d'une stabilisation (X varie de 2 à 9)				
T:	état durci par trempe et vieillissement (durcissement structural)				
	T1: trempe après mise en forme à chaud et vieillissement naturel				
	(à la température ambiante)				
	T3: mise en solution, trempe, écrouissage et vieillissement naturel				
	T4: comme T3, mais sans écrouissage				
	T5: comme T1, mais vieillissement accéléré (à une température supérieure	à la			
	température ambiante)				
	T6: comme T4, mais vieillissement accéléré				
	T7: comme T6, mais survieilli				
	T8: comme T3, mais vieillissement accéléré				
	T9: comme T6 et suivi d'un écrouissage				

9/10-94



Facteurs influençant les propriétés d'un traitement thermique

- température de traitement,
- temps de maintien à la température de traitement,
- nuance (type d'alliage) du matériau,
- travaux effectués sur le matériau,
- nombre de cycles (nombre de traitements),
- mode de vieillissement :
 - Vitesse de refroidissement,
 - Type et température du milieu de trempe,
 - Agitation du milieu de trempe.

9/10-95



Qu'avons nous appris?

- Pour chaque alliage il peut exister un type de traitement pour le durcir. Ce traitement dépendra de la nature de l'alliage.
- Durcissement par solution solide: atomes intersticiels qui augmentent le durcissement, fonction du diamêtre de l'atome
- Durcissement par diminution de la taille des grains: relation de Hall-Petch
- Durcissement par écrouissage, travail à froid et traitement thermique
- Durcissement structurel, précipités cohérents et incohérents.
- Les traitements rendent les mouvements des dislocations plus difficiles.
- Les origines de chacun de ces types de durcissement